

Fachwerkgebäude

<http://new.bauforschung-bw.de/objekt/id/185582235617/>

ID: 185582235617

Datum: 21.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Roßmarktgasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9237° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

Besitzer

▬ keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Fachwerkhaus befindet sich im Süden der Altstadt Pfullendorfs, an der Ecke Winkelgasse/ Roßmarktgasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Fachwerkbau, auf massivem Sandsteinsockel errichtet, unterkellert, mit dreistöckigem, am straßenseitigen Giebel teilgewalmten abschließendem Dachwerk.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der ursprüngliche Baukörper besaß einen annähernd quadratischen Grundriss, wie er sich noch im (heutigen) Kellerbereich erhalten hat.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	▬ keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	▬ keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit heruntergezogenem Walm• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Konstruktion/Material:	▬ keine Angaben